


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-5001 |
| **Група продукти:** | Измерв. уреди за парам. на околн. среда |

## Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип измервател:** | термо-хигрометър |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD |
| **Дискретизация:** | 1x/s |
| **Обхват на измервана температура:** | -10...50°C |
| **Диапазон на измерване на влажност:** | 0...100% RH |
| **Точност на измерване на температура:** | ±1°C |

| | |
|---|---|
| **Резолюция на измерваната температура:** | 0,1°C |
| **Точност на измерване на влажност:** | ±3% |
| **Раздел. способност на измерване на влажност:** | 0,1% RH |
| **Източник на захранване:** | батерия GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Измерване:** | влажност, температура, точка на роса |
| **Единица за измерване:** | °C, °F |
| **Свойства на измервателните уреди:** | автоматично изключване, индикатор на ниско ниво на батерията, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея), функция MIN/MAX/СРЕД |
| **Стандартно оборудване:** | калъф, ремък на ръка |
| **Външни размери:** | 121x60x30mm |
| **Тегло с батерия:** | 180g |
| **Батерия/ акумулатор:** | батерия GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Подсветяване:** | да |

# Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 0,395 kg |