


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-5001 |
| **Produktgruppe:** | Umgebungsbedingungs-Messgeräte |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Messgeräte-Typ:** | Thermohygrometer |
| **Verwendeten Displays-Art:** | LCD |
| **Abtasten:** | 1x/s |
| **Temperaturmessbereich:** | -10...50°C |
| **Feuchtigkeitsmessbereich:** | 0...100% RH |
| **Temperatur-Messgenauigkeit:** | ±1°C |
| **Auflösung der Feuchtigkeitsmessung:** | 0,1°C |
| **Feuchtigkeitsmessgenauigkeit:** | ±3% |
| **Auflösung der Feuchtigkeitsmessung:** | 0,1% RH |

| | |
|---|---|
| **Stromquelle:** | Batterie GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Messung:** | Feuchtigkeit, Taupunkt, Temperaturen |
| **Messeinheit:** | °C, °F |
| **Messgerät-Eigenschaften:** | Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, automatisches Ausschalten, HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige), MIN/MAX/MITTEL Funktion |
| **Standardausstattung:** | Armband, Schutzhülle |
| **Äußere Abmessungen:** | 121x60x30mm |
| **Gewicht mit Batterie:** | 180g |
| **Batterie/Akku:** | Batterie GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Beleuchtung:** | ja |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,395 kg |