

| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-PH02 |
| **Група продукти:** | Измерв. уреди за парам. на околн. среда |

## Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип измервател:** | pH |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD |
| **Измервателен обхват:** | 3,5...9,0pH |
| **Точност на измерване:** | 0,5pH |
| **Размери:** | 122x63x36mm |
| **Източник на захранване:** | батерия 6F22 9V x1 |

| | |
|---|---|
| **Свойства на измервателните уреди:** | 5 степенен индикатор за влажност на почвата, 9 степенен индикатор за слънчева светлина, автоматично изключване |
| **Измерване:** | pH на почва, влажност на почва, температура на почва |
| **Единица за измерване:** | °C, °F |
| **Диапазон на измерване на температура измервана с помощта на сонда:** | -9...50°C |
| **Точност на измерване на температура измервана с помощта на сонда:** | ±1°C |
| **Батерия/ акумулатор:** | батерия 6F22 9V x1 |
| **Подсветяване:** | да |

## Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 0,199 kg |