

Simbolo:	AX-TH102
Gruppo prodotti:	Misuratori della condizioni ambientali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	temperatura
Tipo di strumento di misura:	digitale
Genere di display utilizzato:	LCD
Visualizza i parametri:	(1000)
Ambito di misurazione della temperatura:	-200...1370°C
Precisione di misurazione della temperatura:	±(1% + 1°C)

Risoluzione di misurazione della temperatura:	0,1°C
Fonte di alimentazione:	batteria LR03 AAA 1,5V x4
Proprietà degli strumenti di misurazione:	funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), funzione MIN/MAX/T1-T2, spegnimento automatico
Misurazione:	temperatura
Unità di misurazione:	°C, °F
Accessori compatibili:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	0,266 kg