

| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-9341 |
| **Група продукти:** | Измерв. уреди за парам. на околн. среда |

## Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип измервател:** | температура |
| **Вид на измервателния уред:** | цифров |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD |
| **Точност на измерване на температура:** | ±1°C @(-20°C...150°C) |

| | |
|---|---|
| **Диапазон на измерване на температура измервана с помощта на сонда:** | -50...150°C |
| **Резолюция на измерваната температура:** | 0,1°C |
| **Степен на защита:** | IP67 |
| **Източник на захранване:** | батерия 393 1,5V x1 |
| **Свойства на измервателните уреди:** | автоматично изключване, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея) |
| **Стандартно оборудване:** | клипс за закрепване на термометър |

## Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 0,085 kg |