

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-7510 |
| **Produktgruppe:** | Umgebungsbedingungs-Messgeräte |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Messgeräte-Typ:** | Pyrometer |
| **Verwendeten Displays-Art:** | LCD |
| **Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich:** | -20...550°C |
| **Temperatur-Messgenauigkeit:** | ±2%, ±2°C |
| **Auflösung der berührungslos gemessenen Temperaturmessung:** | 0,1°C |
| **Optische Auflösung:** | 12:1 |

| | |
|---|---|
| **Emissionswert:** | 0,1...1 |
| **Messung:** | berührungslose Temperaturmessung (IR) |
| **Messeinheit:** | °C, °F |
| **Abmessungen:** | 97x43x160mm |
| **Stromquelle:** | Batterie 9V x1 |
| **Messgerät-Eigenschaften:** | Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, automatisches Ausschalten, Emissionsregulierung, HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige), Laserstrahl, MIN/MAX/MITTEL Funktion |
| **Batterie/Akku:** | Fehlen |
| **Beleuchtung:** | ja |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,181 kg |