

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-7530 |
| **Produktgruppe:** | Umgebungsbedingungs-Messgeräte |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Messgeräte-Typ:** | Pyrometer |
| **Verwendeten Displays-Art:** | LCD |
| **Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich:** | -32...480°C |
| **Messgenauigkeit der berührungslos Temperaturmessung:** | ±1,5% |
| **Mit der Sonde gemessener Temperaturmessbereich:** | -50...1370°C |

| | |
|---|---|
| **Auflösung der berührungslos gemessenen Temperaturmessung:** | 0,1°C |
| **Optische Auflösung:** | 13:1 |
| **Emissionswert:** | 0,1...1 |
| **Messung:** | berührungslose Temperaturmessung (IR) |
| **Messeinheit:** | °C, °F |
| **Abmessungen:** | 180x106x48mm |
| **Gewicht ohne Batterien:** | 250g |
| **Stromquelle:** | Batterie 6F22 9V x1 |
| **Messgerät-Eigenschaften:** | Abzug des Temperaturunterschieds, akustische Signalisierung der eingestellten MIN/MAX Messgrenzen, automatisches Ausschalten, berührungslose oder durch Berührung gemessene Temperatur, Emissionsregulierung, HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige), Laserstrahl, MIN/MAX/MITTEL Funktion |
| **Standardausstattung:** | Schutzhülle, Tropfensonde Typ K |
| **Batterie/Akku:** | Batterie 6F22 9V x1 |
| **Messwertspeicher:** | 20 |
| **Beleuchtung:** | ja |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,351 kg |