


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-5001 |
| **Gruppo prodotti:** | Misuratori della condizioni ambientali |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di misuratore:** | termoigrometro |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD |
| **Campionamento:** | 1x/s |
| **Ambito di misurazione della temperatura:** | -10...50°C |
| **Ambito di misurazione dell'umidità:** | 0...100% RH |
| **Precisione di misurazione della temperatura:** | ±1°C |

| | |
|---|---|
| **Risoluzione di misurazione della temperatura:** | 0,1°C |
| **Precisione di misurazione dell'umidità:** | ±3% |
| **Risoluzione di misurazione dell'umidità:** | 0,1% RH |
| **Fonte di alimentazione:** | batteria GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Misurazione:** | punto di rugiada, temperatura, umidità |
| **Unità di misurazione:** | °C, °F |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), funzione MIN/MAX/MED, indicatore del basso livello di carica della batteria, spegnimento automatico |
| **Equipaggiamento standard:** | cinturino per il braccio, custodia |
| **Dimensioni esterne:** | 121x60x30mm |
| **Peso con batteria:** | 180g |
| **Batteria/batteria ricaricabile:** | batteria GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Retro illuminazione:** | si |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 0,395 kg |