

Simbolo:	AX-DT100N
Gruppo prodotti:	Misuratori della condizioni ambientali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	registratore di dati
Misurazione:	temperatura, umidità
Genere di display utilizzato:	LCD
Precisione di misurazione della temperatura:	±0,5°C @(0°C...70°C), ±1°C @(-30°C...0°C)
Precisione di misurazione dell'umidità:	±3,5%
Ambito di misurazione dell'umidità:	0...100% RH

Ambito di misurazione della temperatura:	-40...70°C
Equipaggiamento standard:	gancio di montaggio
Interfaccia:	USB
Risoluzione di misurazione della temperatura:	0,1°C
Fonte di alimentazione:	batteria CR2450 3V x1
Unità di misurazione:	°C, °F
Risoluzione di misurazione dell'umidità:	0,1% RH
Genere di connettore d'uscita:	USB A spina
Proprietà degli strumenti di misurazione:	indicatore del basso livello di carica della batteria, indicatore di riempimento della memoria, indicatore di stato: LED, possibilità di impostare la data e l'ora, soglie di allarme programmabili MIN/MAX, tempo di funzionamento prolungato grazie alla vita utile della batteria di 1 anno
Batteria/batteria ricaricabile:	assente
Memoria delle misurazioni:	20010
Software:	incluso
Frequenza di campionamento:	1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 6min, 7min, 8min, 9min, 10min, 15min, 20min, 24h, 25min, 27min

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	0,3 kg