


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-5001 |
| **Termék csoport:** | Környezeti állapot mérőműszerek |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Multiméter típusa:** | Hőmérő-higrométer |
| **Fajta kijelző:** | LCD |
| **Mintavételezés:** | 1x/s |
| **Hőmérséklet méréstartomány:** | -10...50°C |
| **Nedvességtartalom méréstartomány:** | 0...100% RH |
| **Hőmérséklet mérés pontosság:** | ±1°C |
| **Hőmérséklet mérés felbontása:** | 0,1°C |

| | |
|---|---|
| **Páratartalom mérés pontossága:** | ±3% |
| **Nedvességtartalom mérés felbontása:** | 0,1% RH |
| **Táp:** | elem GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Mérés:** | harmatpont, hőmérséklet, páratartalom |
| **Mértékegység:** | °C, °F |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus kikapcsolás, HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn), MIN/MAX/ÁTLAG funkció |
| **Standard kivitel:** | kézi szíj, védőtok |
| **Külső méretek:** | 121x60x30mm |
| **Tömeg elemmel:** | 180g |
| **Elem / tölthető akkumulátor:** | elem GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Világítás:** | igen |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,395 kg |