


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-5001 |
| **Grupo de producto:** | Medidores de cond. medioambientales |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de medidor:** | termohigrómetro |
| **Clase de display empleado:** | LCD |
| **Muestreo:** | 1x/s |
| **Campo de medición de temperatura:** | -10...50°C |
| **Rango de medición de humedad:** | 0...100% RH |
| **Exactitud de medición de temperatura:** | ±1°C |

| | |
|---|---|
| **Resolución de medición de temperatura:** | 0,1°C |
| **Exactitud de medición de humedad:** | ±3% |
| **Resolución de medición de humedad:** | 0,1% RH |
| **Fuente de alimentación:** | pila GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Medición:** | de temperatura, humedad, punto del rocío |
| **Unidad de medición:** | °C, °F |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | apagado automático, función HOLD (parado de indicaciones de display), función MIN/MAX/MEDIO, indicador de baja carga de pilas |
| **Equipamiento estándar:** | cinturón para mano, estuche |
| **Medidas interiores:** | 121x60x30mm |
| **Peso con pila:** | 180g |
| **Batería / acumulador:** | pila GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Iluminación:** | sí |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,395 kg |