

| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-9341 |
| **Gruppo prodotti:** | Misuratori della condizioni ambientali |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di misuratore:** | temperatura |
| **Tipo di strumento di misura:** | digitale |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD |
| **Precisione di misurazione della temperatura:** | ±1°C @(-20°C...150°C) |
| **Ambito di misurazione di temperatura misurata con sonda:** | -50...150°C |

| | |
|---|---|
| **Risoluzione di misurazione della temperatura:** | 0,1°C |
| **Classe di tenuta:** | IP67 |
| **Fonte di alimentazione:** | batteria 393 1,5V x1 |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), spegnimento automatico |
| **Equipaggiamento standard:** | clip per il fissaggio del termometro |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 0,085 kg |