


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-DT100N |
| **Skupina výrobků:** | Měřiče enviromentálních veličin |

# Parametry výrobku

| | |
|---|---|
| **Typ měřicího přístroje:** | záznamník dat |
| **Měření:** | teploty, vlhkosti |
| **Druh použitého zobrazovače:** | LCD |
| **Přesnost měření teploty:** | ±0,5°C @(0°C...70°C), ±1°C @(-30°C...0°C) |
| **Přesnost měření vlhkosti:** | ±3,5% |
| **Rozsah měření vlhkosti:** | 0...100% RH |

| | |
|---|---|
| **Rozsah měření teploty:** | -40...70°C |
| **Standardní vybavení:** | montážní držák |
| **Rozhraní:** | USB |
| **Rozlišení měření teploty:** | 0,1°C |
| **Zdroj napájení:** | baterie CR2450 3V x1 |
| **Jednotka měření:** | °C, °F |
| **Rozlišení měření vlhkosti:** | 0,1% RH |
| **Druh vývodu:** | USB A vidlice |
| **Vlastnosti měřicích přístrojů:** | dlouhá doba provozu díky životnosti baterie až 1 rok, indikátor nízkého napětí baterie, indikátor zaplnění paměti, možnost nastavení data a času, programovatelné prahy alarmů MIN/MAX, provozní stav: LED |
| **Baterie/akumulátor:** | není |
| **Paměť měření:** | 20010 |
| **Software:** | přiložen |
| **Vzorkovací frekvence:** | 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 6min, 7min, 8min, 9min, 10min, 15min, 20min, 24h, 25min, 27min |

# Doplňková informace

| | |
|---|---|
| **Hmotnost brutto:** | 0,3 kg |