


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-7600 |
| **Produktgruppe:** | Umgebungsbedingungs-Messgeräte |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Messgeräte-Typ:** | Pyrometer |
| **Temperaturmessbereich:** | -10...40°C |
| **Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich:** | -50...350°C |
| **Messgenauigkeit der berührungslos Temperaturmessung:** | ±(2% + 2°C) |
| **Temperatur-Messgenauigkeit:** | ±1,5°C |
| **Optische Auflösung:** | 12:1 |
| **Emissionswert:** | 0,75, 0,85, 0,96 |
| **Luftfeuchtigkeitsmessung:** | 10...90% RH |

| | |
|---|---|
| **Feuchtigkeitsmessgenauigkeit:** | ±2% |
| **Messung:** | berührungslose Temperaturmessung (IR), Feuchtigkeit, Taupunkt, Temperaturen, Umgebungstemperatur |
| **Abmessungen:** | 170x135x50mm |
| **Stromquelle:** | Batterie 9V x1 |
| **Messgerät-Eigenschaften:** | 3 Stufen der Emissionsregulierung, Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, automatisches Ausschalten, farbige LED-Diode zeigt das mögliche Auftreten von Schimmel an, HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige), Laserstrahl |
| **Batterie/Akku:** | Fehlen |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,17 kg |