


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-DT100N |
| **Grupă produse:** | Contoare pentru condiţiile de mediu |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip aparat măs.:** | înregistrator date |
| **Măsurare:** | temperatură, umiditate |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD |
| **Acurateţe măsurare temperatură:** | ±0,5°C @(0°C...70°C), ±1°C @(-30°C...0°C) |
| **Acurateţe măsurare umiditate:** | ±3,5% |
| **Interval măsurare umiditate:** | 0...100% RH |
| **Interval măsurare temperatură:** | -40...70°C |
| **Dotări standard:** | mâner de montare |

| | |
|---|---|
| **Interfaţă:** | USB |
| **Rezoluţie măsurare temperatură:** | 0,1°C |
| **Sursă de alimentare:** | baterie CR2450 3V x1 |
| **Unitate de măsură:** | °C, °F |
| **Rezoluţie măsurare umiditate:** | 0,1% RH |
| **Subtip mufă ieşire:** | USB A mufă |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | durată mare de funcţionare, datorită duratei de viaţă a bateriilor de până la 1 an, indicator nivel scăzut baterii, indicator stare: LED, indicator umplere memorie, posibilitate reglare dată şi timp, praguri de alarmă programabile MIN/MAX |
| **Baterie/acumulator:** | fără |
| **Memoria de măsurare:** | 20010 |
| **Software:** | atașat |
| **Frecvenţă eşantionare:** | 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 6min, 7min, 8min, 9min, 10min, 15min, 20min, 24h, 25min, 27min |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,3 kg |