

Symbol:	AX-5001
Produktgruppe:	Umgebungsbedingungs-Messgeräte

Produktparameter

Messgeräte-Typ:	Thermohygrometer
Verwendeten Displays-Art:	LCD
Abtasten:	1x/s
Temperaturmessbereich:	-10...50°C
Feuchtigkeitsmessbereich:	0...100% RH
Temperatur-Messgenauigkeit:	±1°C
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung:	0,1°C
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit:	±3%
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung:	0,1% RH

Stromquelle:	Batterie GR03 AAA 1,5V x3
Messung:	Feuchtigkeit, Taupunkt, Temperaturen
Messeinheit:	°C, °F
Messgerät-Eigenschaften:	Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, automatisches Ausschalten, HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige), MIN/MAX/MITTEL Funktion
Standardausstattung:	Armband, Schutzhülle
Äußere Abmessungen:	121x60x30mm
Gewicht mit Batterie:	180g
Batterie/Akku:	Batterie GR03 AAA 1,5V x3
Beleuchtung:	ja

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,395 kg