


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-C850 |
| **Група продукти:** | Лабораторни уреди |

# Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип измервател:** | калибратор |
| **Вид калибратор:** | RTD |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD |
| **Диап. на изм. на съпротивление:** | 10mΩ...400Ω, 1,5kΩ, 3,2kΩ |
| **Точн. на изм. на съпротивление:** | ±100mΩ(100mΩ...400Ω), ±500mΩ(400Ω...1,5kΩ), ±1Ω(1500Ω...3200Ω) |
| **Измерване и симулация RTD:** | обхват: -200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, точност ±0,2°C), обхват: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, точност ±0,33°C), раздел. способност: 0,1°C; максимално напрежение: 30V |

| | |
|---|---|
| **Размери:** | 205x98x46mm |
| **Източник на захранване:** | батерия GR03 AAA 1,5V x6 |
| **Свойства на измервателните уреди:** | измерване по метод с 2-, 3 или 4- проводника, индикатор на ниско ниво на батерията, работи с 7 типа RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS), симулация на изходен сигнал |
| **Стандартно оборудване:** | измервателни проводници, изолирани крокодили, калъф |
| **Измерване:** | съпротивление |
| **Единица за измерване:** | °C, °F |
| **Устойчив на:** | падане от височина 1m |
| **Батерия/ акумулатор:** | батерия GR03 AAA 1,5V x6 |
| **Подсветяване:** | да |

# Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 0,915 kg |