


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-5001 |
| **Skupina výrobků:** | Měřiče enviromentálních veličin |

# Parametry výrobku

| | |
|---|---|
| **Typ měřicího přístroje:** | teploměr s vlhkoměrem |
| **Druh použitého zobrazovače:** | LCD |
| **Vzorkování:** | 1x/s |
| **Rozsah měření teploty:** | -10...50°C |
| **Rozsah měření vlhkosti:** | 0...100% RH |
| **Přesnost měření teploty:** | ±1°C |

| | |
|---|---|
| **Rozlišení měření teploty:** | 0,1°C |
| **Přesnost měření vlhkosti:** | ±3% |
| **Rozlišení měření vlhkosti:** | 0,1% RH |
| **Zdroj napájení:** | baterie GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Měření:** | rosného bodu, teploty, vlhkosti |
| **Jednotka měření:** | °C, °F |
| **Vlastnosti měřicích přístrojů:** | automatické vypínání, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce MIN/MAX/PRŮM, indikátor nízkého napětí baterie |
| **Standardní vybavení:** | popruh na ruku, pouzdro |
| **Vnější rozměry:** | 121x60x30mm |
| **Hmotnost s baterií:** | 180g |
| **Baterie/akumulátor:** | baterie GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Podsvětlení:** | ano |

# Doplňková informace

| | |
|---|---|
| **Hmotnost brutto:** | 0,395 kg |