

| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-9341 |
| **Grupă produse:** | Contoare pentru condiţiile de mediu |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip aparat măs.:** | temperatură |
| **Categorie aparat de măsură:** | digital |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD |
| **Acurateţe măsurare temperatură:** | ±1°C @(-20°C...150°C) |
| **Interval măsurare temperatură cu ajutorul sondei:** | -50...150°C |
| **Rezoluţie măsurare temperatură:** | 0,1°C |
| **Clasă etanşeitate:** | IP67 |

| | |
|---|---|
| **Sursă de alimentare:** | baterie 393 1,5V x1 |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), oprire automată |
| **Dotări standard:** | clips pentru fixare termometru |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,085 kg |