

| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-PH02 |
| **Grupă produse:** | Contoare pentru condiţiile de mediu |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip aparat măs.:** | pH |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD |
| **Domeniu de măsură:** | 3,5...9,0pH |
| **Exactitate măsurătoare:** | 0,5pH |
| **Dimensiuni:** | 122x63x36mm |
| **Sursă de alimentare:** | baterie 6F22 9V x1 |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | indicator însorire în 9 trepte, indicator umiditate sol în 5 trepte, oprire automată |
| **Măsurare:** | pH sol, temperatura solului, umiditatea solului |
| **Unitate de măsură:** | °C, °F |

| | |
|---|---|
| **Interval măsurare temperatură cu ajutorul sondei:** | -9...50°C |
| **Acurateţe măsurare temperatură cu ajutorul sondei:** | ±1°C |
| **Baterie/acumulator:** | baterie 6F22 9V x1 |
| **Iluminare:** | da |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,199 kg |